



### INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Wywiercić otwór w gąsiorze
- 2) Na gąsiorze osadzić sztucer i przełożyć śrubę mocującą
- 3) W otworze znajdującym się w ozdobie umieścić kołek rozporowy
- 4) Wokół otworu w sztucerze oraz w podstawie ozdoby nanieść silikon
- 5) Osadzić ozdobę na sztucerze i nanieść wokół podstawy ozdoby
- 6) Gąsior wraz z ozdobą zamocować na kalenicy zgodnie ze sztuką dekarską